

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino



Valli Chisone e Germanasca

UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALLI CHISONE E GERMANASCA

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE *VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.* *redatta ai sensi della L.R. 1/2007*

PROGETTO DEFINITIVO

SUB AREA: VAL GERMANASCA



COMUNE: PRALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

SCHEDE VALANGHE (SIVA)

| Elaborato | Scala | |
|------------------------|--------------|--|
| 7.14 | - | <i>Elaborazione indagini geologiche e geomorfologiche (giugno 2012): Dott. Geol. Eugenio ZANELLA</i> <i>Approvazioni: Progetto Preliminare con D.C. comunità Montana del Pinerolese n. 18 del 30/09/2013 Controdeduzioni al Progetto Preliminare con Deliberazione del Comune di Prali D.C.C. n. 17 del 08/04/2019 Progetto Definitivo con D.C.C. n. del/..../.....</i> <i>Aggiornato al parere della seconda Conferenza di Pianificazione del 10 settembre 2019</i> |
| CODICE: 13009-C83-2 | | <i>EDes Ingegneri Associati</i> |
| REVISIONE | DATA | Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO |
| 0 | Giugno 2013 | <i>Collaborazione:</i> |
| 2 | Ottobre 2019 | Dott. Geol. Sara CASTAGNA |
| | |  |
| | | EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010 Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902 www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Malzat - località Malzat , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 1520 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1470 |
| Dislivello (m): | 50 | Lunghezza reale (m): | 250 |
| Sito valanghivo n° | 120_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Oltre 30 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | Rettilineo |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 99 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Nord-Ovest | Inclinazione media | 99 |
| Substrato | • Prato in degrado | Substrato | • Prato/pascolo |
| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
| Luogo di arresto | • In zone edificate | Tipologia | • Assenti |
| Note | | Note | |
| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
| | • Impianti di risalita | | • Fabbricati civili |
| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
| 01 marzo 1993 | • Fabbricati civili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | Nel 1993 ha invaso due saloni dell'albergo Miramonti e il bagno di una villetta contigua |
| FOTO | | FONTI | |
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Bounou - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|----------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 1850 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1350 |
| Dislivello (m): | 500 | Lunghezza reale (m): | 950 |
| Sito valanghivo n° | 47_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Non nota |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | Rettilineo |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Curvilineo |
| Inclinazione media | 35 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud | Inclinazione media | 32 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Prato/pascolo utilizzato | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Corso d'acqua con vegetazione ripariale Corso d'acqua senza vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> Nel corso d'acqua Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|--|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| Note generali | | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rodoreto - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2000 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1350 |
| Dislivello (m): | 650 | Lunghezza reale (m): | 1200 |
| Sito valanghivo n° | 48_V_TO | Sito ASTV | 59_31 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Massello |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 45 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud-Est | Inclinazione media | 42 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Bosco di altre conifere | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Corso d'acqua senza vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> Nel fondovalle In zone edificate | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|---|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili Fabbricati civili Persone travolte | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|---|-------------------------|---|
| 1845 | <ul style="list-style-type: none"> Fabbricati civili Persone travolte | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| marzo 1969 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | Note generali | Nel 1845 distrusse delle case a Rodoretto |
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Ciai - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|----------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2000 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1400 |
| Dislivello (m): | 600 | Lunghezza reale (m): | 1080 |
| Sito valanghivo n° | 49_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Non nota |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | A balze |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Curvilineo |
| Inclinazione media | 45 | Morfologia | Canalone |
| Esposizione media | Sud | Inclinazione media | 42 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Corso d'acqua con vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • In zone edificate • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|---|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati civili | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Campo del Clot - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2100 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1400 |
| Dislivello (m): | 700 | Lunghezza reale (m): | 1350 |
| Sito valanghivo n° | 50_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 43 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud | Inclinazione media | 30 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Pascolo con rocce affioranti |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|--|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|--|
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | <ul style="list-style-type: none"> • 30.11.2008 |
| febbraio 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | |

| FOTO | | FONTI | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Numero fotografie collegate: 1 | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Trusciera - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2100 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1550 |
| Dislivello (m): | 550 | Lunghezza reale (m): | 1250 |
| Sito valanghivo n° | 51_V_TO | Sito ASTV | 58_31 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Massello |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Curvilineo |
| Inclinazione media | 40 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud | Inclinazione media | 32 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti Corso d`acqua senza vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> Nel fondovalle Nel corso d`acqua | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|---|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|---|
| gennaio 1969 | <ul style="list-style-type: none"> Bosco | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili | Note generali | Il soffio sradica gli alberi del versante opposto |
| febbraio 2009 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | | |

| FOTO | | FONTI | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Numero fotografie collegate: 2 | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rimas - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2140 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1570 |
| Dislivello (m): | 570 | Lunghezza reale (m): | 1150 |
| Sito valanghivo n° | 52_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Curvilineo |
| Inclinazione media | 36 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Sud | Inclinazione media | 35 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|--|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Vallone di Rodoreto - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2220 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1620 |
| Dislivello (m): | 600 | Lunghezza reale (m): | 1250 |
| Sito valanghivo n° | 53_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | Rettilineo |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Curvilineo |
| Inclinazione media | 42 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud | Inclinazione media | 34 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Pascolo con rocce affioranti |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|--|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| Note generali | | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Vallone di Rodoreto - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2250 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1620 |
| Dislivello (m): | 630 | Lunghezza reale (m): | 1130 |
| Sito valanghivo n° | 54_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 40 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud | Inclinazione media | 36 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Pascolo con rocce affioranti |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|--|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| Note generali | | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Balma di Rodoreto - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2280 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1630 |
| Dislivello (m): | 650 | Lunghezza reale (m): | 1150 |
| Sito valanghivo n° | 55_V_TO | Sito ASTV | 57_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Tortuoso |
| Inclinazione media | 45 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud-Est | Inclinazione media | 42 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Pascolo con rocce affioranti |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • In zone edificate | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|---|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati civili • Malghe • Rotabili | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| 14 febbraio 1961 | <ul style="list-style-type: none"> • Malghe • Fabbricati civili • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| febbraio 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | |
| 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 14 aprile 1918 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Malghe | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--|
| Non presenti | | 14 aprile 1918 | <ul style="list-style-type: none"> • L'eco del Chisone 27-04-1918 |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Balma di Rodoreto - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2320 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1650 |
| Dislivello (m): | 670 | Lunghezza reale (m): | 1200 |
| Sito valanghivo n° | 56_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Curvilineo |
| Inclinazione media | 35 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud-Est | Inclinazione media | 36 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti |
| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |
| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili |
| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | |
| FOTO | | FONTI | |
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Balma di Rodoreto - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2380 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1650 |
| Dislivello (m): | 730 | Lunghezza reale (m): | 1380 |
| Sito valanghivo n° | 57_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Tortuoso |
| Inclinazione media | 45 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud-Est | Inclinazione media | 38 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Pascolo con rocce affioranti |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Pinerol - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 171080 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2610 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1750 |
| Dislivello (m): | 860 | Lunghezza reale (m): | 1750 |
| Sito valanghivo n° | 58_V_TO | Sito ASTV | 56_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 36 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Est | Inclinazione media | 30 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto • Pascolo con rocce affioranti • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|---|
| febbraio 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | Non si conosce la data certa dell'evento del 2009 |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Bergeria Balma - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 171080 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2680 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1700 |
| Dislivello (m): | 980 | Lunghezza reale (m): | 1850 |
| Sito valanghivo n° | 59_V_TO | Sito ASTV | 55_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Tortuoso |
| Inclinazione media | 40 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Est | Inclinazione media | 38 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti • Arbusteto • Corso d'acqua senza vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle • Nel corso d'acqua • Nel lago/invaso artificiale | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|---|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Malghe • Fabbricati civili | | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------|--|-------------------------|---|
| marzo 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 1973 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | Non si conosce la data certa dell'evento del 2009 |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Malghe • Rotabili | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta della Capra - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2800 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1880 |
| Dislivello (m): | 920 | Lunghezza reale (m): | 2200 |
| Sito valanghivo n° | 60_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | Rettilineo |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Curvilineo |
| Inclinazione media | 42 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord-Est | Inclinazione media | 28 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Detrito di falda (ghiaione) | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto • Corso d'acqua senza vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------|--|-------------------------|---|
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | Non si conosce la data certa dell'evento del 2009 |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Col di Rodoreto - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2750 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1900 |
| Dislivello (m): | 850 | Lunghezza reale (m): | 2300 |
| Sito valanghivo n° | 61_V_TO | Sito ASTV | 54_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Curvilineo |
| Inclinazione media | 45 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord-Est | Inclinazione media | 23 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Detrito di falda (ghiaione) | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Corso d'acqua senza vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle • Nel corso d'acqua | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------|--|-------------------------|---|
| marzo 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | Non si conosce la data certa dell'evento del 2009 |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Vergia - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2880 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1850 |
| Dislivello (m): | 1030 | Lunghezza reale (m): | 3100 |
| Sito valanghivo n° | 62_V_TO | Sito ASTV | 53_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | Rettilineo |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 42 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord | Inclinazione media | 23 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti • Arbusteto • Corso d'acqua senza vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle • Nel corso d'acqua • Nel lago/invaso artificiale | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------|--|-------------------------|---|
| marzo 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | Non si conosce la data certa dell'evento del 2009 |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Prato Verde - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2250 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1600 |
| Dislivello (m): | 650 | Lunghezza reale (m): | 1300 |
| Sito valanghivo n° | 63_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 10 - 30 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | Rettilineo |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 30 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord | Inclinazione media | 32 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco misto • Arbusteto |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------|--|-------------------------|---|
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | Non si conosce la data certa dell'evento del 2009 |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Prati Orso - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2240 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1570 |
| Dislivello (m): | 670 | Lunghezza reale (m): | 1300 |
| Sito valanghivo n° | 64_V_TO | Sito ASTV | 51_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 10 - 30 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Fra le creste e il limite del bosco | Profilo | Rettilineo |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 38 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord | Inclinazione media | 36 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua con vegetazione ripariale • Arbusteto |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------|
| 1966 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | |
| 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 1978 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Selletta - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2500 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1550 |
| Dislivello (m): | 950 | Lunghezza reale (m): | 2900 |
| Sito valanghivo n° | 65_V_TO | Sito ASTV | 50_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 40 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord | Inclinazione media | 20 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco misto • Arbusteto • Corso d'acqua con vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d'acqua • Nel fondovalle • In zone edificate | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco • Fabbricati civili |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------|
| febbraio 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 10 aprile 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | |
| 14 aprile 1918 | <ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati civili | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | Non presenti | 14 aprile 1918 | <ul style="list-style-type: none"> • La lanterna pinerolese 20-04-1918 |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Indritti dei Marmi - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 1600 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1300 |
| Dislivello (m): | 300 | Lunghezza reale (m): | 400 |
| Sito valanghivo n° | 66_V_TO | Sito ASTV | 48_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 42 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Nord-Est | Inclinazione media | 40 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Bosco di latifoglie | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco di latifoglie • Roccia affiorante |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Gallerie paravalanghe |
| Note | Si arresta sulla strada per Prali | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|--|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| febbraio 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 05 gennaio 1977 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Note generali | |
| 17 marzo 1978 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rocca Galmont - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 1640 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1390 |
| Dislivello (m): | 250 | Lunghezza reale (m): | 330 |
| Sito valanghivo n° | 67_V_TO | Sito ASTV | 47_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 42 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Sud | Inclinazione media | 40 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Bosco di latifoglie | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco di latifoglie • Roccia affiorante |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | Si arresta sulla strada per Prali | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|--|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 13 marzo 1954 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| febbraio 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Note generali | |
| febbraio 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| 17 marzo 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Paie - località Prali , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 1700 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1390 |
| Dislivello (m): | 310 | Lunghezza reale (m): | 600 |
| Sito valanghivo n° | 68_V_TO | Sito ASTV | 45_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 42 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Sud | Inclinazione media | 36 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Bosco di latifoglie | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco di latifoglie • Roccia affiorante |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | Si arresta sulla strada per Prali | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|--|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Fabbricati civili • Linee elettriche • Linee telefoniche | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|
| marzo 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Note generali | |
| 17 marzo 1978 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| gennaio 1848 | <ul style="list-style-type: none"> • Linee elettriche • Fabbricati civili • Linee telefoniche | | |
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--|
| Non presenti | | gennaio 1848 | <ul style="list-style-type: none"> • La lanterna pinerolese 5-05-1888 |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Prali Villa - località Prali , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2000 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1390 |
| Dislivello (m): | 610 | Lunghezza reale (m): | 1200 |
| Sito valanghivo n° | 69_V_TO | Sito ASTV | 44_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 45 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Est | Inclinazione media | 40 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Bosco di latifoglie | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco di latifoglie • Roccia affiorante |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|---|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Bosco | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
| dicembre 1968 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| dicembre 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Note generali | La strada per Prali viene ostruita ogni volta |
| 10 aprile 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 17 marzo 1978 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco • Rotabili | | |
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Comba Salsetta - località Prali , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 1900 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1400 |
| Dislivello (m): | 500 | Lunghezza reale (m): | 1000 |
| Sito valanghivo n° | 70_V_TO | Sito ASTV | 43_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 42 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Est | Inclinazione media | 40 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto • Bosco di latifoglie | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco di latifoglie |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|--|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------------|--|-------------------------|---|
| 12 dicembre 1934 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| febbraio 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Note generali | La strada per Prali viene ostruita ogni volta |
| 10 aprile 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| 17 marzo 1978 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Comba Salsetta - località Cugno , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2200 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1400 |
| Dislivello (m): | 800 | Lunghezza reale (m): | 1450 |
| Sito valanghivo n° | 71_V_TO | Sito ASTV | 41_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 45 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Est | Inclinazione media | 38 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Bosco di latifoglie Roccia affiorante | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Canale in bosco di latifoglie Roccia affiorante |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | Nel 1986 e arrivata a 50 m dalla strada. | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|---|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------------|---|-------------------------|--|
| 08 gennaio 1939 | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco | Mod.7 Aineva | <ul style="list-style-type: none"> 09.04.1986 30.11.1987 |
| 08 dicembre 1968 | <ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili | Note generali | |
| 10 aprile 1972 | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco | | |
| 17 marzo 1978 | <ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili | | |
| 09 aprile 1986 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | | |
| 12 dicembre 1987 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | | |
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili | | |
| febbraio 2009 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Valanga del Cimitero - località Ghigo , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 1800 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1460 |
| Dislivello (m): | 340 | Lunghezza reale (m): | 580 |
| Sito valanghivo n° | 72_V_TO | Sito ASTV | 40_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 10 - 30 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 45 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Sud-Est | Inclinazione media | 40 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Bosco di latifoglie | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco di latifoglie |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Alla base del versante • In zone edificate | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | Si arresta sul piano dietro il Cimitero, senza arrecare danni . | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 17 marzo 1978 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Orgere - località Malzat , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2500 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1450 |
| Dislivello (m): | 1050 | Lunghezza reale (m): | 1800 |
| Sito valanghivo n° | 73_V_TO | Sito ASTV | 38_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Curvilineo |
| Inclinazione media | 45 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud | Inclinazione media | 42 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Pascolo con rocce affioranti • Canale in bosco misto |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|--|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • In zone edificate • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Reti da neve • Argine di deviazione |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Piste sciistiche | | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco • Fabbricati civili • Rotabili • Linee telefoniche • Linee elettriche |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------------|--|-------------------------|---|
| febbraio 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | <ul style="list-style-type: none"> • 08.03.1985 • 31.01.1986 • 09.04.1986 • 04.04.1987 • 02.12.1987 • 01.03.1983 • 16.12.2008 |
| 11 marzo 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati civili | | |
| 10 aprile 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 17 marzo 1978 | <ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati civili | | |
| 08 marzo 1985 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | Due case sul bordo del canalone nel 1972, 2 garages sul versante opposto nel 1978, stazione di servizio, garage e case nel 1993. Nel dic'08 distrugge cabina ENEL, supera la strada e danneggia case già evacuate |
| 31 gennaio 1986 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Fabbricati civili | | |
| 09 aprile 1986 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 04 aprile 1987 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 02 dicembre 1987 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 01 marzo 1993 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Linee telefoniche • Fabbricati civili | | |
| 16 dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco • Fabbricati civili • Linee elettriche • Rotabili | | |
| febbraio 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| marzo 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |

| FOTO | FONTI |
|--|---------------------------------|
| Numero fotografie collegate: 8 | Non presenti |
| Rilevatore Maria Cristina Prola | Data di rilevamento 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Grange Martinat - località Orgiere , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2750 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1460 |
| Dislivello (m): | 1290 | Lunghezza reale (m): | 2400 |
| Sito valanghivo n° | 74_V_TO | Sito ASTV | 36_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 45 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud-Est | Inclinazione media | 32 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Pascolo con rocce affioranti |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • In zone edificate • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|--|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|
| 1965 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | <ul style="list-style-type: none"> • 24.01.1985 • 08.03.1985 • 31.07.1986 • 09.04.1986 • 04.04.1987 • 02.12.1987 • 09.04.1992 • 16.12.2008 |
| marzo 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | Nel dicembre 2008ha raggiunto il piazzale delle seggiovie e interrotto la viabilità. |
| 10 aprile 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 14 gennaio 1978 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 17 marzo 1978 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 24 gennaio 1985 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 08 marzo 1985 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 31 gennaio 1986 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 09 aprile 1986 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 04 aprile 1987 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 02 dicembre 1987 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 09 aprile 1992 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 16 dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| febbraio 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| marzo 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| aprile 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |

| FOTO | | FONTI | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Numero fotografie collegate: 5 | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Pomieri - località Orgiere , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2250 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1480 |
| Dislivello (m): | 770 | Lunghezza reale (m): | 1430 |
| Sito valanghivo n° | 75_V_TO | Sito ASTV | 35_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | Rettilineo |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 50 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Sud | Inclinazione media | 36 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Canale in bosco misto |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> In zone edificate Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | DANNI ACCERTATI |
|------------------|--|
| Non presenti | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 10 aprile 1972 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 17 marzo 1978 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | Note generali | |
| 16 dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | | |
| febbraio 2009 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | | |

| FOTO | FONTI |
|--------------------------------|----------------------|
| Numero fotografie collegate: 3 | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola |
| Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Passo della Scodella - località Pomieri , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2890 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1480 |
| Dislivello (m): | 1410 | Lunghezza reale (m): | 2450 |
| Sito valanghivo n° | 76_V_TO | Sito ASTV | 34_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 48 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud-Est | Inclinazione media | 34 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Corso d'acqua senza vegetazione ripariale • Pascolo con rocce affioranti |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • In zone edificate • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | Si arresta tra Pomieri e Giordano con larga conoide, senza oltrepassare il torrente | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|---|-----------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Fabbricati civili | | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|
| marzo 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | <ul style="list-style-type: none"> • 31.01.1986 • 09.04.1986 • 04.04.1987 • 09.04.1992 |
| 16 aprile 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | |
| 17 marzo 1978 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 31 gennaio 1986 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 09 aprile 1986 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 04 aprile 1987 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 09 aprile 1992 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 16 dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco | | |
| febbraio 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| | Numero fotografie collegate: 7 | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Punta Scodella - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2800 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1480 |
| Dislivello (m): | 1320 | Lunghezza reale (m): | 2600 |
| Sito valanghivo n° | 77_V_TO | Sito ASTV | 33_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 48 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Est | Inclinazione media | 34 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Corso d`acqua con vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle • In zone edificate • In zone edificate | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|---|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Fabbricati civili | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------------|---|-------------------------|--|
| marzo 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | <ul style="list-style-type: none"> • 16.12.2008 |
| 16 dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Fabbricati civili | Note generali | Nel dicembre 2008 ha danneggiato abitazioni non occupate. |
| febbraio 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| marzo 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |

| FOTO | | FONTI | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Numero fotografie collegate: 2 | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Miande Gin del Sup - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2500 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1630 |
| Dislivello (m): | 870 | Lunghezza reale (m): | 1490 |
| Sito valanghivo n° | 78_V_TO | Sito ASTV | 32_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Curvilineo |
| Inclinazione media | 42 | Morfologia | Canalone |
| Esposizione media | Sud-Est | Inclinazione media | 32 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti Roccia affiorante | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Corso d'acqua senza vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|
| febbraio 1969 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| | Numero fotografie collegate: 2 | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Miande But du Col - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2450 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1650 |
| Dislivello (m): | 800 | Lunghezza reale (m): | 1450 |
| Sito valanghivo n° | 79_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|---|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 42 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Est | Inclinazione media | 32 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Canale in bosco di conifere |
| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | | Note | |
| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> Bosco | |
| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
| Non presenti | | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | |
| FOTO | | FONTI | |
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Miande But du Col - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2580 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1700 |
| Dislivello (m): | 880 | Lunghezza reale (m): | 1600 |
| Sito valanghivo n° | 80_V_TO | Sito ASTV | 30_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 42 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord-Est | Inclinazione media | 30 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco di conifere • Arbusteto |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|---|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| febbraio 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | |

| FOTO | | FONTI | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Numero fotografie collegate: 2 | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Costa Frappier - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2750 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1700 |
| Dislivello (m): | 1050 | Lunghezza reale (m): | 1640 |
| Sito valanghivo n° | 81_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 45 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Sud-Est | Inclinazione media | 35 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti • Arbusteto |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------|---|-------------------------|--|
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| | Numero fotografie collegate: 1 | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Frappier - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2850 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1760 |
| Dislivello (m): | 1090 | Lunghezza reale (m): | 1950 |
| Sito valanghivo n° | 82_V_TO | Sito ASTV | 29_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 40 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Est | Inclinazione media | 34 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Roccia affiorante Detrito di falda (ghiaione) | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti Roccia affiorante |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------|--|-------------------------|--|
| marzo 1969 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | Note generali | Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Cima Frappier - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2930 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1820 |
| Dislivello (m): | 1110 | Lunghezza reale (m): | 2650 |
| Sito valanghivo n° | 83_V_TO | Sito ASTV | 28_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Tortuoso |
| Inclinazione media | 40 | Morfologia | Canalone |
| Esposizione media | Sud-Est | Inclinazione media | 32 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti • Corso d'acqua senza vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle • Nel corso d'acqua | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|--|
| febbraio 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco | Note generali | Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Gran Guglia - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172130 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2800 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1790 |
| Dislivello (m): | 1010 | Lunghezza reale (m): | 3000 |
| Sito valanghivo n° | 84_V_TO | Sito ASTV | 25_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 10 - 30 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 35 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord | Inclinazione media | 22 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle • Nel corso d`acqua | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------|--|-------------------------|--|
| 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Note generali | Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Costa di Viafiorcia - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2250 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1780 |
| Dislivello (m): | 470 | Lunghezza reale (m): | 1430 |
| Sito valanghivo n° | 85_V_TO | Sito ASTV | 24_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | A balze |
| Morfologia | Impluvio | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 34 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Nord | Inclinazione media | 22 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto • Lariceto | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco di conifere |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|---|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|----------------------|--|-------------------------|--|
| febbraio 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco | Note generali | Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Vallone delle Miniere - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172130 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2650 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1960 |
| Dislivello (m): | 690 | Lunghezza reale (m): | 2500 |
| Sito valanghivo n° | 86_V_TO | Sito ASTV | 22_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 35 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord | Inclinazione media | 20 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti Detrito di falda (ghiaione) | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> Lungo il versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|-----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------|--|-------------------------|--|
| marzo 1969 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | Note generali | Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Giulian - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|----------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2600 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1560 |
| Dislivello (m): | 1040 | Lunghezza reale (m): | 3450 |
| Sito valanghivo n° | 87_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Non nota |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 36 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord-Ovest | Inclinazione media | 22 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto • Canale in bosco di conifere |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel canalone | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|---|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Persone travolte • Bosco | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|------------------------|--|-------------------------|--|
| 18 gennaio 1897 | <ul style="list-style-type: none"> • Persone travolte | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco | Note generali | Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|---|
| Non presenti | | 18 gennaio 1897 | <ul style="list-style-type: none"> • La gazzetta del popolo 19-01-1897 |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio dei Tredici Laghi - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|----------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2550 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1700 |
| Dislivello (m): | 850 | Lunghezza reale (m): | 2550 |
| Sito valanghivo n° | 88_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Non nota |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 30 | Morfologia | Canalone |
| Esposizione media | Sud | Inclinazione media | 20 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Corso d'acqua con vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d'acqua | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|---|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------|---|-------------------------|--|
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Bergeria della Torre - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2300 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1680 |
| Dislivello (m): | 620 | Lunghezza reale (m): | 1450 |
| Sito valanghivo n° | 89_V_TO | Sito ASTV | |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Oltre 30 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|--|--|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | Rettilineo |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 42 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Sud-Ovest | Inclinazione media | 40 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Lariceto | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> dato non rilevato |
| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | | Note | |
| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> Fabbricati civili Malghe Bosco | |
| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> Bosco | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | Distrutto la bergeria Della Torre.Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa |
| FOTO | | FONTI | |
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Miande Sella - località Giordano , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2300 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1620 |
| Dislivello (m): | 680 | Lunghezza reale (m): | 1470 |
| Sito valanghivo n° | 90_V_TO | Sito ASTV | 20_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Oltre 30 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | Rettilineo |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 45 | Morfologia | Pendio aperto |
| Esposizione media | Sud-Ovest | Inclinazione media | 28 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Lariceto | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Canale in bosco di conifere |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|--|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> Fabbricati civili Malghe Bosco | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|------------------------|--|-------------------------|--|
| 06 gennaio 1961 | <ul style="list-style-type: none"> Malghe Bosco Fabbricati civili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> Bosco | Note generali | Scesa nell'inverno 2008/09, ma non se ne conosce la data certa |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Malzat - località Orgiere , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2170 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1460 |
| Dislivello (m): | 710 | Lunghezza reale (m): | 1800 |
| Sito valanghivo n° | 91_V_TO | Sito ASTV | 19_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 10 - 30 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | Rettilineo |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 40 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord-Ovest | Inclinazione media | 27 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Lariceto | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Canale in bosco misto |
| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> In zone edificate Alla base del versante | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | | Note | |
| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Fabbricati civili | | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili |
| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
| 1972 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| | | Note generali | |
| FOTO | | FONTI | |
| | Non presenti | | Non presenti |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Ghigo - località Ghigo , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172090 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2370 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1450 |
| Dislivello (m): | 920 | Lunghezza reale (m): | 3250 |
| Sito valanghivo n° | 92_V_TO | Sito ASTV | 18_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 10 - 30 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Confluenza di canali |
| Inclinazione media | 40 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord-Ovest | Inclinazione media | 20 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti • Lariceto | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco misto • Corso d`acqua con vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle • In zone edificate | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|---|-----------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati civili | | <ul style="list-style-type: none"> • Rifugi • Rotabili • Bosco |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| 1904 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 1918 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | Note generali | Ha invaso la strada Prali-Ribba. |
| 1946 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| marzo 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| 1977 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| 04 aprile 1913 | <ul style="list-style-type: none"> • Rifugi | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | Non presenti | 04 aprile 1913 | <ul style="list-style-type: none"> • L'eco del Chisone 12-04-1913 |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Maiera - località Rodoreto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2350 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1350 |
| Dislivello (m): | 1000 | Lunghezza reale (m): | 2950 |
| Sito valanghivo n° | 93_V_TO | Sito ASTV | 17_33 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Prali |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| Ubicazione | Zona delle creste | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Curvilineo |
| Inclinazione media | 32 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord-Ovest | Inclinazione media | 24 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti • Arbusteto | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto • Corso d'acqua con vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle • Nel corso d'acqua | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> • Gallerie paravalanghe |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|--|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco • Linee elettriche • Linee telefoniche • Rotabili • Persone travolte | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| 11 febbraio 1832 | <ul style="list-style-type: none"> • Persone travolte | Mod.7 Aineva | <ul style="list-style-type: none"> • 16.12.2008 |
| 10 marzo 1932 | <ul style="list-style-type: none"> • Persone travolte | Note generali | 1919 il soffio soffoca 3 persone a Maiera, 1946 deposito di 50 m di spessore al km 16.5 e raggiunge il ponte di Rodoretto, alla strada lo spessore fu di 40 metri nel 1972. |
| 1919 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 1946 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| 07 gennaio 1961 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| aprile 1969 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 10 febbraio 1972 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| 1975 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 1978 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno | | |
| 15 marzo 1910 | <ul style="list-style-type: none"> • Bosco | | |
| 14 aprile 1918 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| 20 febbraio 1930 | <ul style="list-style-type: none"> • Persone travolte • Linee elettriche • Linee telefoniche | | |
| 16 dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • Rotabili | | |
| 2009 | <ul style="list-style-type: none"> • Non accertati | | |

| FOTO | | FONTI | |
|--------------------------------|--|----------------------|--|
| Numero fotografie collegate: 3 | | 15 marzo 1910 | <ul style="list-style-type: none"> • L'eco del Chisone 18-03-1910 |

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Miande Lausa - località Crosetto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172050 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 1880 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1150 |
| Dislivello (m): | 730 | Lunghezza reale (m): | 1400 |
| Sito valanghivo n° | 94_V_TO | Sito ASTV | 16_31 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Massello |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | Rettilineo |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Curvilineo |
| Inclinazione media | 43 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord | Inclinazione media | 28 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Bosco misto | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Canale in bosco misto |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|---|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|---|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| 1939 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| gennaio 1969 | <ul style="list-style-type: none"> Bosco | Note generali | |
| 02 gennaio 1972 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | | |
| 25 febbraio 1972 | <ul style="list-style-type: none"> Nessun danno | | |
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|------|
| Non presenti | | Non presenti | |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Crosetto - località Crosetto , Prali (Torino)

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------|
| Bacino Idrografico: | Germanasca | Sezione CTR: | 172060 |
| Quota massima di distacco (m s.l.s.): | 2160 | Quota minima di arresto (m s.l.s.): | 1050 |
| Dislivello (m): | 1110 | Lunghezza reale (m): | 2830 |
| Sito valanghivo n° | 95_V_TO | Sito ASTV | 15_32 |
| Tavola cartografica | Val Germanasca | Tavola ASTV | Perosa Argentina |
| Modalità di acquisizione | Fotointerpretazione e archivio | Frequenza | Ogni 1 - 10 anni |

| ZONA DI DISTACCO | | ZONA DI SCORRIMENTO | |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|
| Ubicazione | Entro il limite del bosco | Profilo | A balze |
| Morfologia | Pendio aperto | Andamento planimetrico | Rettilineo |
| Inclinazione media | 40 | Morfologia | Impluvio |
| Esposizione media | Nord-Ovest | Inclinazione media | 20 |
| Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Lariceto | Substrato | <ul style="list-style-type: none"> Corso d'acqua con vegetazione ripariale |

| ZONA DI ARRESTO | | OPERE DI DIFESA | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| Luogo di arresto | <ul style="list-style-type: none"> Nel fondovalle Sul versante opposto | Tipologia | <ul style="list-style-type: none"> Assenti |
| Note | Fa ponte sul Germanasca e si accumula sulla strada del versante opposto | Note | |

| DANNI POTENZIALI | | DANNI ACCERTATI | |
|------------------|--|---|--|
| Non presenti | | <ul style="list-style-type: none"> Malghe Bosco Persone travolte Rotabili | |

| EVENTI NOTI | | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | |
|------------------------|--|-------------------------|--|
| 1972 | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili | Mod.7 Aineva | Non disponibile |
| 1975 | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili | Note generali | Uccise un minatore della cave di talco schiacciandolo contro un albero; nel 1972 distrusse un ponte sul rio Crosetto |
| 17 gennaio 1978 | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili | | |
| 15 marzo 1910 | <ul style="list-style-type: none"> Malghe | | |
| 14 aprile 1918 | <ul style="list-style-type: none"> Persone travolte Malghe Rotabili | | |
| dicembre 2008 | <ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco | | |

| FOTO | | FONTI | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--|
| Non presenti | | 15 marzo 1910 | <ul style="list-style-type: none"> L'eco del Chisone 18-03-1910 |
| | | 14 aprile 1918 | <ul style="list-style-type: none"> La gazzetta del popolo 22-04-1918 L'eco del Chisone 27/04/1918 La lanterna pinerolese 20-04-1918 |
| Rilevatore | Maria Cristina Prola | Data di rilevamento | 1998 |